

LINEA CLASSIC

FAX


Idropittura traspirante
CODICE 7D-070-40..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Idropittura traspirante per interni con caratteristiche di ottima copertura e potere riempitivo. Di facile applicazione, è particolarmente indicata per soffitti e pareti ove sia necessario avere buona adesione e traspirabilità.

Aspetto della pellicola essiccata: opaco

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

					
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DIL. MAX.30 % v/v	DIL. MAX.30 % v/v	

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa, biossido di titanio, cariche ed extenders
PESO SPECIFICO	1,64 ± 0.03 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	45 ± 2 %
V.O.C.	< 30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10 a 21°C) 20000 ± 3000 cp
TINTE	Bianco

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Muri nuovi**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Applicare una mano di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di FAX.

- **Muri già pitturati**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare se richiesto, ed applicare se necessario, una mano a pennello di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di FAX.

AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di maggio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.