

LINEA PROFESSIONAL

PERFORMA PLUS FINITURA

Rivestimento per esterni a base di resina silossanica
CODICE 7D-041-3...

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Rivestimento anti-alga per esterni a base di resina silossanica; rappresenta una soluzione ottimale per la protezione e decorazione di superfici murali esterne in quanto unisce i pregi dei prodotti a base minerale, elevata traspirabilità al vapor d'acqua, con quelli dei prodotti a base di leganti organici, basso assorbimento d'acqua ed idrorepellenza. L'eccellente resistenza alle intemperie, l'universalità d'impiego e le caratteristiche sopracitate, colloca Performa Plus Finitura tra i prodotti di maggior pregio nella gamma dei rivestimenti murali. Contrasta la formazione di muffe, alghe, muschi, grazie a speciali principi attivi : conforme secondo EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi) , EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe).

Aspetto della pellicola essiccata: opaco

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

2 h	24 h	7 m²/l			
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DIL. 5 -10 %	DIL. 5 -10 %	

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di copolimeri acrilici e silossanici in dispersione acquosa , pigmenti resistenti agli agenti atmosferici ed extender selezionati.
PESO SPECIFICO	1,49 ± 0.05 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	40 ± 2 %
V.O.C.	< 40 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10 a 21°C) 14000 ± 2000 cp
DIFFUSIONE AL VAPORE	Sd = 0,083 m
ASSORBIMENTO D'ACQUA	W = 0,06 kg/m ² h ^{0.5}
TINTE	Bianco – Tinte al campione

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Muri nuovi**
Applicare una mano a pennello di Performa Plus Fondo. Dopo minimo 24 ore, applicare due mani di Performa Plus Finitura.
- **Muri degradati e con vecchie pitture sfarinanti**
asportare completamente le zone in fase di distacco; spazzolare accuratamente con spazzola metallica e lavare con acqua potabile a bassa pressione; lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciare stagionare minimo 10 -15 giorni. Applicare una mano a pennello di Performa Plus Fondo. Dopo minimo 24 ore applicare due mani di Performa Plus Finitura.
- **Muri con vecchie pitture in buono stato:** lavare con acqua potabile a bassa pressione; lasciare asciugare bene la superficie. Applicare due mani di Performa Plus Finitura .

Importante: in caso di vecchie pitture a base di legante organico (quarzi), asportarne il più possibile in modo da aumentare la traspirabilità finale del ciclo silossanico.

AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane
- E' preferibile proteggere dalla pioggia battente nei primi giorni successivi all'applicazione
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Non applicare su supporti umidi
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.